


TEAMGROUP Gen5 SSD IG5666 韌體更新操作說明

注意事項：


- ※ 本更新軟體僅支援產品型號 **GE PRO** 且控制器為 **IG5666** 的產品進行韌體版本更新，並且一次只能更新一個 **SSD**。
- ※ 請確認產品型號 **GE PRO** 且控制器為 **IG5666** 韌體版本為 **050g011C** 或 **050g0125**，才可以進行更新至 **050g020U**
- ※ 韌體更新期間 **SSD** 中的資料有可能會遺失。建議先備份 **SSD** 中的重要資料。
- ※ 更新韌體操作只支援在 **Windows 10/11** 作業系統上執行。

1. 韌體更新流程：

1-1. 執行韌體更新程式：




1-2. 選取要進行更新的 SSD 裝置並確認舊韌體版本：




TEAMGROUP Gen5 SSD IG5666 韌體更新操作說明


※如 FW 已是最新版本或是不支援更新的 FW 版本，會跳出不需要更新的提示：



1-3. 按 "RUN" 開始進行更新程序：




1-4. 按 "是(Y)" 開始更新：




TEAMGROUP Gen5 SSD IG5666 韌體更新操作說明

1-5. 韌體更新完成後，會要求使用者關機，請按“確定”進行關機：



1-6. 確認更新後的 SSD 韌體版本是否已變更：




TEAMGROUP Gen5 SSD IG5666 韌體更新操作說明

2. 韌體版本確認：


2-1. 請先至以下十銓官網路徑下載並安裝” Team Group S.M.A.R.T tool”。

- Team Group S.M.A.R.T. Tool :

<https://support.teamgroupinc.com/en/support/download.php>

| | | | | | |
|-------------|---------------------|----------|------------|-------|---|
| SSD Product | SSD S.M.A.R.T. TOOL | v0.1.6.2 | 2023-06-19 | 9.3MB |  |
|-------------|---------------------|----------|------------|-------|---|

2-2. 使用 Team Group SMART Tool 確認更新後的 SSD 韌體版本是否已更新：



The screenshot shows the T-FORCE S.M.A.R.T. tool interface. The 'Disk Info' tab is selected, displaying the following information:

- Model Name: T-FORCE TM8FFS004T
- Capacity: 4096.8 GB
- Firmware: 050g020U (highlighted with a red box)
- Health Status: Good (99%)
- Serial Number: 20240412000009
- Temperature: 52°C
- Transfer Mode: --- | ---
- Power On Count: 1407 count
- Power On Hours: 139 hours

Features: LBA48, S.M.A.R.T., APM, AAM, NCO, TRIM, DevSleep, VWC.

| ID | Attribute Name | Raw Values |
|----|---------------------------|--------------|
| 01 | Critical Warning | 000000000000 |
| 02 | Composite Temperature | 00000000145 |
| 03 | Available Spare | 000000000064 |
| 04 | Available Spare Threshold | 000000000019 |
| 05 | Percentage Used | 000000000001 |
| 06 | Data Units Read | 00000811DB51 |
| 07 | Data Units Written | 000009594B12 |

Disk No. 1 2 3 4 5 6 7 8

2018-2023 Team Group Inc. All rights reserved

注意：如果您在更新 SSD 韌體時遇到問題，請直接聯絡我們的銷售或客戶服務團隊尋求協助。

TEAMGROUP Gen5 SSD IG5666 韌體更新操作說明